PAJ =====

- TI REPAIR WELDING METHOD OF Mg ALLOY CASTING
- PURPOSE: To decrease weld cracking in a weld metal and a weld heataffected zone by chipping the defective part of an Mg alloy casting in the range where the chipped part is not penetrated to the rear to form a groove and welding said part while cooling the same from the rear.
 - CONSTITUTION: Formation of a groove necessitates adjustment of chipping depth according to the wall thickness of a part to be repaired. The lower limit of the wall thickness in the groove bottom involves no problem as far as there is no leakage of water to the surface on account of burnthrough by welding. Uniform cooling is difficult and the residual stress by weld heat is excessive if the part to be repaired is too large. Cold water, liquefied carbon dioxide, liquid nitrogen, etc. are generally used as a refrigerant, for which a method of running the refrigerant with a hose, etc., a method of spraying the same in the form of a mist, etc. are utilized. TIG welding, MIG welding, gas welding, etc. are available for the welding method, among which AC TIG welding is most preferred. Welding conditions require >=50A welding current as the quantity of heat is deprived of by cooling. Welding with 60-110A is more preferable to assure the amt. of molten metal and arc length. The welding current is required to be maintained at <=160A as there is the possibility of blowing off the molten Mg if said current is too large.

PN - JP60033881 A 19850221

PD - 1985-02-21 ABD - 19850703

ABV - 009158

AP - JP19830141648 19830801

GR - M393

PA - KOBE SEIKOSHO KK

IN - TANAKA KAZUO; others: 01

I - B23K9/23 ; B23K31/00

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-33881

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)2月21日

B 23 K 9/23 31/00

7727-4E 6579-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

Mg合金鋳物の補修溶接方法

②特 願 昭58-141648

塑出 願 昭58(1983)8月1日

70発明者 田中

一 雄

郎

鎌倉市台4-1-10

砂発 明 者

古 金 和

鎌倉市手広731-1

⑪出 願 人 株式会社神戸製鋼所

神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

⑫代 理 人 弁理士 植木 久一

明和包

1.発明の名称

Mg合金額物の補佐溶接方法

2.特許請求の範囲

(I)M g 合金納物の欠陥部をはつつて開先を形成 し補修溶接を行なう方法であつて、酸開先は裏面 に貫通しないものとし、酸裏面側から強制冷却を 加えながら溶接することを特徴とするM g 合金銭 物の補修溶接方法。

(2)特許請求の範囲第1項において、交流TIG 溶扱によつて補係を行なり補係溶接方法。

(3)特許謝求の範囲第1又は2項において、開先 底部の厚さが25m以下、開先内の最大幅が80 m以下、溶接電流が50-160Aの条件下で補 修辞接を行なり補修器接方法。

3.発明の詳細な説明

本発明はMg合金鋳物の鋳造欠陥を補係溶扱する方法に関するものである。

Mg合金は極量性,切削性,高温加工性等に優れ且 つ比強度が大きいという特性を有すると共に、Mg は海水から低度無尽敵に採取できるという強みがある為、航空機、自動車、家庭用品等の分野に益 益広く利用されようとしている。又これらの分野 では複雑な形状のものを要求することが多く、 跨 液に依る場合が多い。しかしながらMg合金の形 解及び鋳造は比較的複雑であつて、鋳物砂中の水 分の減少或は鋳物砂中への保護剤の添加等が工夫 されているが、ピンホールや酸化物の返入等によ る鋳造欠陥の発生は強け難く、歩留りの低下を招 いている。

そこで鋳造欠陥を数済する為の補修溶扱が行な われる様になつてきたが、今度は溶接割れが多発 するという状況に見舞われ所期の目的を十各に達 成しているとは貫えず、溶接割れ対策も色々提唱 されているが十分ではない。

本発明はこの様な状況を要成してなされたものであり、溶接割れを可及的に効率良く且つ確実に防止することのできる技術の提供を目的とするものである。しかして本発明は、Mg合金鋳物の欠陥部を変面まで貫通しない範囲ではつることによ

つて開先を形成し、 鉄開先を裏面側から強制冷却 しながら関係密接を行なり点に要旨を有するもの である。

以下唐接割れの奥馥を明らかにしつつ本発明の 構成及び作用効果を明らかにしていく。

これらの推論を確める為、比較的割れ易いとされているAZ92A(Al-Zn系Mg合金)のT。処理品を対象とし、グリーブル試験機を用い

てその高温特性を調べたところ、第1回及び顔2 図(1)~(6)に示す様な結果が得られた。即ち第1図 は引張破断試験の実施迅度と引張破断部の絞り(3) の関係を示す相関図で、○印は昇鳳過程において 引張改断したときの値、❷印はいつたん450℃ まで昇温させた後徐冷し各温度に至つた時点で引 **强破断したときの値を示す。そして各ブロット1** ~6に対応する破断面を走査電子顕微鏡写真(各 190倍)で示したのが第2図(1)~(6)であり、引 張砂断時の絞りが0多のもの(第1図のブロット 3,4,6)は、第2図(3),(4),(6)に見られる如 く粒界液化割れであることが分かる。即ちこの合 金の固相温度は約470℃であるとされているが、 on heating では約380℃で、又on cooling では約340℃で既に絞りが08となつており、 (第1図のブロット3及び6)、とれらが割れ易 さ、特に溶接割れの発生し易さの要因になつてい るものと思われる。

ちなみに第3図は溶接部の断面説明図であり、 AZ91C-T。を交流T!G手動溶扱(溶接質

祝:60A)したときの溶接金買7、HAZ(熱 影響部)8及び母材9を示すが、図中に示す各長 さ(単位皿)は実測値であり、HAZ8の領域は 溶扱金属の燐部(ビード湖)から12~13㎜の 位置まで及んでいることが分かる。上配HAZ8 の大きさは溶接電流にも依るが、前配試験溶接の 場合は約340℃以上の高温に連した領域をHAZ と称してむり、この領域に粒界溶融現象が発生し て朝れ閒口応力に対する感受性が高まつている為、 何らかの開口応力が発生すると簡単に溶接割れを 起としてしまう。以上の説明は母材HAZを念頭 において行なつているが、共金を使用している多 心路接の場合溶接過程では下層の溶接金属は母材 HAZと回じような理由でHAZと回じ割れが生 じる。上述の密接割れはX線検査によつて確認で きるものであるが、との他顕微鏡観察によつて判 別できるミクロシユリンケージャヤピティもMg 合金溶接における主要な溶接欠陥と考えられてお り、酸キャピティは大電流溶接や予熱を行たつた 場合に特に多く遊過するものであるが外部応力に

起因するものではなく啓接後の疑固収縮に起因す るものであると考えられる。

従つて密接割れ防止の為の汎用手段とされている予熱法は、Mg合金貨物の補格溶接にとつて必ずしも有効な方法とは言えず、例へば小さな値線ビードの形成或は高速溶接の実施等が提案されているが、貨物の形状や種類によつては運用できない場合もあり、又溶接の巧拙によつて成果が不安定であるという欠点もあり、簡単な手法によって行なうことができ、且つ溶接割れの発生が確実に防止できる様な補修溶接方法の開発が望まれている。

本発明はこの様な事情に着目してなされたものであつて、上記要認を満足することのできる補修溶扱方法の提供を目的とするものである。即ち本発明に係る補修溶扱方法とは、Mg合金鋳物の欠陥部を裏面に貫通しない程度にはつつて開先を形成し、旋開先面の裏面倒から強制冷却を加えながら溶扱する点に要旨を有するものである。

本発明の対象とたるMg合金に配合されている

合金元素の種類については制限されないが、主成分であるM g は 8 5 重量を以上のものが一般的である。又類物の形状については開先裏面からの水冷が可能でなければならないという制約はあるものでから動物形状についても更にない。尚有を形成については、はつり部ろのでで、別の開先形成については、はつり部ろのでで、別の開先形成にでは、はつり部ろのででは、はつり深さの調整を行なり、関連のの原に応じてはつり深さの調整を行なり必要がある。

水冷手段そのものは限定されないが、開先裏面倒に常時冷鉄を洗すことが必要であり、設冷散としては冷水、液化炭酸ガス、液体窒素等が汎用され、ホース等を用いて流す方法、ミスト状に吹付ける方法等が利用される。尚閉先底部の内厚が小さい場合には温水でも十分に目的を達成するととができる。一方開先底部の内厚が25㎜を越える位に厚くなつてくると、鈍物自体の熱容量が大きくなつて冷族による冷却効果が薄くなつてくるの

で必ずしも本発明に依らなくともよい場合が多くなつでくる。尚聞先底部の内寧下限は、裕族によるパーンスルーで水が設面へ強出してこない限り間囲はないので、敢えて設定する必要はないと思われた。尚補修落接部が余り大きくなると数面からの均一冷却が技術的に困難になるし、溶版熱による残留応力が過大となつて本発明の効果が希釈されてくるので、開先内の最大幅が80㎜を越えるととは好ましいことではない。

尚相修密接を行なり為の密接手法については特に制限される点がなく、一般にMg合金の密接法として認められているものであればどの様な方法でも良いが、代表的な方法としては、TIG溶扱、MIG溶扱、ガス溶接等が例示される。これらのりち、適度のクリーニング作用が得られるといりことと、良好な溶込み深さが得られるということと、良好な溶込み深さが得られるというととの2点から、交流TIG溶接法が最善の溶接法として推奨される。この場合タングステン電板の種類については全く制限がなく、純タングステンや2メトリウム入りタングステンが汎用される。又

交流TIG溶接を行なり場合の溶接条件については、前配の機を冷却によつて相当の熱量が奪われる点を配成するととが望ましく、50A以上の溶接電流で溶接を行なりことが推奨されるが、溶湯量を十分に確保し、又作業性の良いアーク長を確保する上では60~110Aで行なりのがもつとも好きしい。尚溶接電流が過大になるとアークブラズマ力が強くなり過ぎて軽量のMg溶湯を吹き飛ばす恐れがあるので160A以下に抑えることが望まれる。

次に本発明の実施例を掲げて本発明の効果を更 に詳述する。

奥施例1

2 E 4 1 A - T。の鋳造品を母材とし(10m^t) 第 4 図に示す様な開先を形成して交流 T 1 G 手動 溶接を行なつた。尚溶加材としては Z E 4 1 A の ワイヤ(約 2 mm す)を用い、はつり部の直径 D を 個々変化させつつ、異側水冷無(7 0 A)と裏側 水冷有(100 A)に分けて試験溶接を行なつた。 はつり部の値径と割れ長さの関係は第 5 図に示す 通りであり、水冷有の弾では割れが激波している とと、はつり部の直径が80m以下になるとその 効果が更に顕著になること、同直径が40m以下 になると割れは全く見られなくなること等が読み 取れる。

突施例 2

A 2 9 2 A - T。の鋳造品を母材とし(9 mm ^t) 第 6 図に示す様を開先を形成して交流 T 1 G 手動 密接を行なつた。尚密加材としては A 2 9 2 A の ワイヤ(1.6 mm ø)を用いた。密接部の割れを X 級 でサストしたととろ、密接条件に応じて第 7 図に 示す様を割れ模様が見出された。 基側からの水冷 を行なり本発明例では落接割れの強減が認められ た。

夹施例3


開先形状を第8図(M)、(B)に示す様を矩形状(M)は側面断面図、(B)は正面断面図]とした他は、いずれも実施例2に難じて試験溶接を行なつた。第9図はX線テストで見出された割れ模様を示す図であり、水冷を行なり本発明例では溶接割れが激


放した。


本発明の補修溶接は上配の様に行をわれるから、 密接金属部及び溶接熱影響部にかける溶接割れが 放放し特に溶接条件の適定がうまくいけば完全に 解消することも可能となり、Mg合金鋼物の汎用 化に向けて貴重な功績を果すことができた。 4.図面の簡単な説明

第1図はMg合金の温度-引張り割れ絞りの相 四曲線、第2図は第1図の各破面を示す走査電子 顕欲鏡写真、第3図は落接部断面図、第4,6, 8図は開先形状脱明図、第5図は開先幅と割れの 関係を示すグラフ、第7,9図は割れ模様を示す 説明図である。

> 出願人 株式会社神戸製鋼所 代理人 弁理士 植木久 (2019)








騈	7	×
-,-	,	- 24

虺 ##	水冷無	水冷有
1 0 A	(F)	
6 0 A		割れなし
801	(+ T)	倒れなし
100A		7
1 2 0 A		削れなし
140A		



	第 9 図			
11生 形	水冷無	水冷有		
10A				
6 0 A				
8 0 A				
1 0 0 A		77		
120A		割れなし		
140A		割れなし		